

Releasenotes MC Firmware

Firmware 2.14v → 2.14w (27.11.2024)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.281 → 5.4.286
OpenSSL Update auf 3.3.2.3 (Sep 24)
WPA_Supplikant Update auf 2.12

Funktionelle Änderungen:

- 1) IPv6 Support hinzugefügt für:
SNMP-Server
NTP-Client
Wireless Info Ausgabe
AUX-Input
- 2) API – Status jetzt auch mit Angabe der WLAN-MAC
- 3) NAT: Forwarding von Bcast/Mcast kann aktiviert werden
- 4) SCEP: SAN konfigurierbar, CN mit Wildcardunterstützung
- 5) Wireless Info string jetzt auch mit %wlanipv6
- 6) Die verschlüsselte Kommunikation zwischen MC und MCCConfig-Programm kann jetzt fest aktiviert werden (Admin → Configuration tool accessibility). Dies funktioniert aber nur bei Verwendung einer MCCConfig Programmversion $\geq 2.0.3.17$
- 7) NTPServer: Bei aktivierter NTP-Client-Funktion und aktivem DHCP wird jetzt auch eine NTP-Server-IP angefragt. Die in der DHCP-Antwort mitgeteilte NTP-Server-IP wird dann dort eingetragen, wo der Parameter „NTP-Server“ oder „Backup NTP Server“ auf 0.0.0.0 gesetzt ist.

Firmware 2.14u → 2.14v (19.08.2024)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.280 → 5.4.281
OpenSSL Update auf 3.3.1.4 (Juni 24)
WPA_Supplikant Update auf 2.11

Funktionelle Änderungen:

- 1) Bisher konnten nur 4 CA-Zertifikate pro Funktion (Wireless, MQTT ...) auf den MC-Geräten gespeichert werden.
Jetzt können bei Bedarf viele CA-Zertifikate hochgeladen werden. Es wird empfohlen die Anzahl der geladenen Zertifikate gering zu halten. Mehr als 150 Zertifikate sollten es in Summe (Wireless, MQTT, seriell) nicht sein. Zur Verwaltung der Zertifikate per MCCConfig muss die Version $\geq 2.0.3.16$ eingesetzt werden.
- 2) Unter Wireless → SSID Profil → Encryption Mode können jetzt die Angaben für proto + key_mgmt selbst definiert werden.
Besuchen Sie die dazu gehörende Webseite um spezielle Einstellungen selbst vornehmen zu können → <https://w1.fi>
Diese Möglichkeit ist nur für Anwender gedacht, die sich gut mit dieser Thematik auskennen.

Bugfix:

1. Das SNMP-Modul antwortet wieder auf Anfragen.

Firmware 2.14t → 2.14u (29.07.2024)

diese Version wurde zurückgezogen, weil die SNMP-Funktion damit nicht mehr funktionierte.

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.271 → 5.4.280

Funktionelle Änderungen:

1. SCEP: Fingerprint um SHA256 und SHA512 erweitert.
2. mDNS und LLMNR: Durchleitung von IPv6 Paketen
3. Relais-Ansteuerung jetzt auch mit IPv6

Bugfix:

1. Relais-Status: Fehler bei direktem Zugriff auf /API/Status/Relay
2. Mit der aktuellen OpenSSL Version funktionierte die Prüfung einiger Zertifikate nicht mehr.
3. DHCP-Server: wenn die Liste der zu vergebenden IP's aufgebraucht ist, werden jetzt automatisch Einträge aus der „Reserved List“ herausgenommen und dann wieder neu vergeben.

Firmware 2.14s → 2.14t (10.04.2024)

Funktionelle Änderungen:

1. Anzeige von Captive Portal wenn dem DHCP-Client vom DHCP-Server die Option 114 geliefert wurde.
2. Bridge-Mode NAT: Einführung eines Parameters zur Festlegung des Timeouts (TIME_WAIT) für das Connection-Tracking des Kernels. (Default: 120s)

Bugfix:

1. Roaming/Score: Bugfix für TPC-Bewertung für APs, die auf 5GHz-Kanälen ≥ 128 senden. Unter bestimmten Umständen konnte es vorkommen, dass APs mit einem niedrigen SNR-Wert höher bewertet wurden als APs mit einem höheren SNR-Wert.

Firmware 2.14r → 2.14s (19.03.2024)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.265 → 5.4.271

OpenSSL update auf Version 3.2.1 (30 Jan 2024)

Funktionelle Änderungen:

1. EST als weitere Methode zur Zertifikatsverteilung und Aktualisierung implementiert
2. PingTest: Einstellbarer Parameter „Short Interval“, der den verkürzten Ping-Intervall nach einem AP-Wechsel festlegt.
3. Update für den WPA-Supplimenten : git 6777ff62
4. MQTT-Client: Server Name Indicator (SNI) bei TLS-Verbindungen hinzugefügt.

Bugfix:

1. Beim Löschen aller Dump und Log-Dateien könnte es zu einem Absturz der Firmware kommen

Firmware 2.14p → 2.14r (10.01.2024)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.256 → 5.4.265
OpenSSL update auf Version: 3.1.4

Funktionelle Änderungen:

5. SCEP: Challenge Variante jetzt auch mit V_ASN1_UTF8STRING möglich.
6. SCEP: RFC 5652: Cryptographic Message Syntax (CMS) implementiert
7. WLAN-Dump: neue Option zur Auswahl was aufgezeichnet werden soll:
moni0 → Wireless Header
wlan0 → Ethernet Header
8. DNS-Forwarding: jetzt mit aktivem Handling anstelle von einfachem Weiterleiten.
9. Die Webseite Network Test unterstützt jetzt auch IPv6
10. Pseudo Level2 Bridge Mode: die Client IP wird jetzt auch aus empfangenen ARP-Paketen „gelernt“.
11. Reverse Lookup des Hostnamens über WLAN-IP ist jetzt möglich
12. MQTT Client + Seriell können über IPv6 kommunizieren.

Firmware 2.14o → 2.14p (18.10.2023)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.252 → 5.4.256

Funktionelle Änderungen:

1. SNMP: SNMPv3 Abfragen sind jetzt möglich
2. LAN-Client-Cloning-Mode:
Preconnect: Damit kann man das WLAN auch schon aktivieren, wenn am LAN-Port noch keine Client-MAC erkannt wurde.
3. LAN-Link Delay bei Cloning (5s) und L2 Pseudo Bridge (15s) – Mode aktivierbar.
MC2-MultiIO : Invertierung von Inputs und Outputs der Werte per Konfiguration einstellbar.
4. API/Status: \$.Wireless.Connection für LANCloning angepasst.
\$.Accesspoints[%d].Encryption ergänzt.

Input-Status: Der Status wird auf der Webseite (Home) angezeigt und kann über die API abgefragt werden.

Firmware 2.14n → 2.14o (25.08.2023)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.249 → 5.4.252

Funktionelle Änderungen:

1. SYN-Flood Erkennung auf 40 SYN Burst heraufgesetzt. Durchschnittlich sind 5 SYN / Sekunde noch Ok.
2. SNMP: Ergänzung der Statuswerte aus den Infos von /proc/net/dev

3. Verbesserung für IPv6 Bridging
4. SCEP: Wenn der CA Identity Parameter für die URL unerlaubte Zeichen enthält wird der Wert URL-Encoded
5. Anzeige zusätzlicher Warnungen im MCConfig (ab Vers.: 2_0_3_9) in der Spalte „Status“:
 - Für Zertifikate die zeitnah ablaufen oder schon abgelaufen sind
 - Für fehlerhaft konfigurierten Ping-Test.

Firmware 2.14m → 2.14n (25.07.2023)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.246 → 5.4.249

Funktionelle Änderungen:

- 1) Webserver-Security:
 - Es können jetzt Vorgaben für die TLS session's handshake Algorithmen gemacht werden.
 - Neue Option Send HSTS Header
- 2) EAP: EAP-TTLS kann jetzt auch ohne Zertifikate durchgeführt werden. (ähnlich wie bei EAP-PEAP)
- 3) wpa_supplicant: jetzt mit 802.11v Support.
- 4) Wireless: Anzeige in der AP-Liste ob ein Accesspoint 802.11v unterstützt.
- 5) Seriell: Die serielle Schnittstelle kann jetzt auch per TLS kommunizieren. Dazu können auch Zertifikate zur Authentifizierung installiert werden
- 6) Bridge/NAT: Warnung vor Konflikten von lokalen Services des Geräts mit per Config definierter NAT-Regeln.
- 7) MQTT-Bridge: Jetzt auch mit lokalem Websocket-Port (Default 8080)

Bugfix:

1. Seriell: Bei jedem TCP-Reconnect wurden ca. 1500 Bytes Arbeitsspeicher nicht wieder freigegeben.
2. WLAN-Dump: Wenn im LAN-Client-Cloning ein Filter gesetzt wurde, der nur den eigenen Traffic aufzeichnen soll, dann wurde nicht die richtige MAC zur Definition des Filters genommen.

Firmware 2.14k → 2.14m (14.06.2023)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.242 → 5.4.246

Funktionelle Änderungen:

1. wpa_supplicant aktualisiert auf 2.11-dev (Git Rev. 95C3f0d1)
2. Verbesserung bei der Relais-Steuerung über die REST-API:
Fehlerhafte Sequenzen und falsche Relais-Befehle werden jetzt mit HTTP Error 400 abgelehnt.
3. Ausgabe einer Warnung im Debuglog, wenn bei der Score-Berechnung alle passenden SSID's mit 0 bewertet werden. Das deutet darauf hin, dass eine der Crypto-Einstellungen nicht passt.
4. Warnung im Debuglog nach dem Start wenn Zertifikate (Client und CA-Zertifikate) geladen sind, die bald ablaufen oder schon abgelaufen sind.

Firmware 2.14i → 2.14k (16.05.2023)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.240 → 5.4.242

Funktionelle Änderungen:

1. Das Relais ist jetzt auch über die REST-API und mit Hilfe von Anweisungssequenzen steuerbar.
2. Authentifizierung von einzelnen API/URLs:
Dadurch ist es möglich, Zugriffe auf bestimmte API-Funktionen mit einem separaten User/Passwort abzusichern ohne das User/Passwort für die Gerätekonfiguration verwenden zu müssen.
3. Remote Capture Daemon:
Damit können z.B. per Wireshark Mitschnitte auf der (W)LAN Schnittstelle eines MCx remote abgerufen und live angezeigt werden.

Bugfix:

Segfault-Fehler in der MQTT Funktion behoben (TLS-Write)

Segfault-Fehler im Timermodul behoben (Blacklist + ConfigChange) **Firmware 2.14h → 2.14i (12.03.2023)**

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.233 → 5.4.240

Funktionelle Änderungen:

1. EAP-Hanging und 4-Way-HS Timeout werden jetzt auch in die Verbindungsstatistik der verwendeten AP' aufgenommen.
2. EAP Authentifizierung: zusätzlich Option für die Aktivierung von TLS 1.2
TLS 1.2 war bisher nicht aktiv, weil es Probleme mit älteren RADIUS Servern hab.
Aus Kompatibilitätsgründen ist diese Option per Default nicht aktiv.
3. Ping-Test: Die Debug-Ausgaben wurden überarbeitet. Der Debug-Level für dieses Funktion ist jetzt abhängig vom „Wireless Debug Level“.

Firmware 2.14g1 → 2.14h (02.03.2023)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.231 → 5.4.233

Funktionelle Änderungen:

1. MQTT-Client: Der MQTT-Client kann jetzt Statuswerte senden, die man auch über die REST-API (Status) auslesen kann.
2. MQTT-Client: QoS für alle Publishes einstellbar.
3. MQTT-Client: Verbindungstimeout einstellbar (Vorher fest auf 60 Sekunden)

4. MQTT-Client: das LWT wird jetzt auch ausgelöst, wenn der MC gezielt neu gestartet wird.
Logging: WLAN-Dumps mit Filtermöglichkeit. So kann man z.B. nur den eigenen WLAN-Datenverkehr aufzeichnen. Damit wird in vielen Systemen der überwachte Zeitraum erheblich erweitert.

Firmware 2.14f → 2.14g1 (10.02.2023)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.228 → 5.4.231 BuildRoot 2022.08.3

Funktionelle Änderungen:

bei der REST-API Abfrage API/Status/Device wird jetzt auch der Device-Name angegeben.

Bugfix:

Ab der Version 2.14 führe eine Einstellung der AP-Density ungleich „autodetect“ zu einem schlechten Roamingverhalten.

Firmware 2.14e → 2.14f (04.01.2023)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.215 → 5.4.228 BuildRoot 2022.08.3

Funktionelle Änderungen:

- 1) Mit der Firmware 2.14 wurde nach jedem AP-Wechsel die ARP-Tabelle der WLAN-Schnittstelle gelöscht, sodass folgend immer erst ARP-Request - Response ausgetauscht werden mussten, bevor die Kommunikation fortgesetzt werden konnte.
Mit der 2.14f gibt es die Option "Clear ARP" (->Roaming) mit der per Default das Löschen der ARP-Tabelle verhindert wird.
- 2) (Roaming) Der EAP Authentication Watchdog ist jetzt konfigurierbar. Bisher justierte sind dieser Timeout anhand der gemessenen Zeitdauer des letzten erfolgreichen EAP-Handshakes. Jetzt kann auch ein fester Timeout (1,2,3,4 Sekunden) eingestellt werden.
- 3) Zur Übertragung der Konfigurationsdatei findet jetzt eine Komprimierung der Daten statt. Das führt zu einer schnelleren Übertragung der Konfiguration.
- 4) (Logging) Es kann jetzt ein Trennzeichen zwischen den verschiedenen ausgegebenen Informationen angegeben werden. Damit lassen sich die Debugausgaben ggf. besser in eine Tabelle einfügen.
- 5) Erkennung von Replay-Paketen. Wenn diese zahlreich in kurzer Zeit registriert werden, wird die WLAN-Verbindung getrennt und neu aufgebaut.

- 6) Die Durchnummerierung der Debug-Dateien im USB-Stick wird jetzt mit führenden Nullen gemacht, sodass sich eine bessere Sortierung der Dateinamen ergibt.
- 7) MQTT-Broker: Die Maximallänge des Hostnamens wurde auf 256 erweitert.

Firmware 2.14d → 2.14e (18.10.2022)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.218 → 5.4.219

Fix für:
CVE-2022-42719

Firmware 2.14b → 2.14c (10.10.2022)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 5.4.202 → 5.4.215

Funktionelle Änderungen:

- 1) neue REST-API Funktion: LAN-Port Status + OpenVPN Server Abruf für CA-Cert und Client-Config
- 2) MQTT-Client für Seriell, Relais und AUX-Eingang

Bugfix:

- 1) Relais: Der Relais-Timeout, der über den Input gestartet werden kann, wurde nicht zurückgesetzt, wenn während der Ablaufzeit dieses Timers, das Relais über das Netzwerk angesteuert wurde.
- 2) Seriell: Fehler beim RTS/CTS Handshake behoben.

Firmware 2.12x → 2.14b (04.07.2022)

Sicherheits-Updates:

Update der Linux Kernel Version von 4.9.290 → 5.4.202

Funktionelle Änderungen:

1. MWLC:
PAE (Port Access Entity) Weiterleitung im MWLC-Mode implementiert.
MWLC-Master kann jetzt auch als Hostname definiert werden.
2. Print Server:
Adaptive Erkennung ob ein angeschlossener Drucker als lp0 oder lp1 erkannt wird.
3. Web-Interface:
Zusätzliche Seite unter „Device“ → „Network Test“
Dort können ausgehend vom MC Netzwerkverbindungen getestet werden.

Homepage: zusätzliche Informationen zu den angeschlossenen LAN Clients im NAT-Mode

4. Default Reset (Clear Dumps and Log):
jetzt werden auch evt. vorhandene Coredump-Dateien gelöscht.
5. SNMP:
neue Info zur IP-Adresse des WLAN-Interfaces (1.3.6.1.4.1.29456.3.15.0)
6. AUX-IN:
Ein- und Ausschalten der AUX-IN Funktion per Config führt nicht mehr zum Reboot des MC
7. NAT-Mode: snat Option eingeführt.
Damit sieht der LAN-Client die IP des LAN-Interfaces vom MC als Quelle.
8. ARP-Probe: bei dem ARP-Probe-Test des MC werden jetzt eingehende Antworten besser ausgewertet. Dadurch wird vermieden, dass vom AP gesendete Wiederholungen der ARP-Probes als solche erkannt und nicht als IP-Konflikt gewertet werden.
9. LTE:
Auswahl von Authentifizierungsarten „ PHP+CHAP,PAP,CHAP“ hinzugefügt.
OpenVPN: Import von Client-Config verbessert.
OpenVPN-Client: Korrektur im TUN-Modus. Masquerading und NAT-Support.
OpenVPN-Server/-Client: Neue Version: OpenVPN 2.5.6.
Upgrade der LTE-Firmware nur ausführen, wenn diese nicht schon die aktuelle ist.
Anzeige der IMEI (International Mobile Equipment Identity) in der Statusabfrage
5G: Kampus-Netz Korrekturen (5G-SA)

Firmware 2.12w1 → 2.12x (29. Nov 2021)

Sicherheits-Updates:

Neuen Kernel 4.9.290 integriert

Funktionelle Änderungen:

1. Startdatum:
Der MC startet jetzt nicht mehr ab dem Jahr 2000, sondern startet mit dem Jahr in dem die Firmware compiliert wurde.
2. Json:
UTF-8 und ISO8859-1 escaping korrigiert.
3. LTE:
Delta-Upgrade-Funktion für Firmware von EC25 und RM500Q
4. TLS1.2:
NULL-Ciphers deaktiviert

5. Wireless:
Bei der Verbindung mit Accesspoints wird eine Warnung ausgegeben, wenn die Kanalnutzung besonders hoch ist. Die Kanalnutzung für 2.4GHz und 5GHz wird auf der Webseite besser angezeigt.
6. SNMP:
Der Status der einzelnen LAN-Ports kann jetzt abgefragt werden.
7. NAT:
Konfiguration für +Hairpinning (NAT-Loopback) hinzugefügt.
8. SCEP:
Längere CA-/SCEP-Server URL möglich.
Option für HTTP-Redirect ("Location: ...") hinzugefügt
Option für HTTP-Proxy hinzugefügt

Bugfixes:

1. Wireless:
802.11k - Anzahl der Nachbar-APs limitiert. Wenn der AP eine Liste mit mehr als 31 Nachbar-AP's lieferte konnte es zu einem Absturz kommen.
2. Wireless:
Wurde der MC bei ausgeschaltetem WLAN und aktivem DHCP eingeschaltet, wurde der DHCP-Client nicht richtig gestartet wenn das WLAN anschliessend per API eingeschaltet wurde.

Firmware 2.12v → 2.12w1 (28. Juli 2021)

Sicherheits-Updates:

- 1) Neuen Kernel 4.9.277 integriert:
Dieser Kernel schließt die Sicherheitslücke, die unter dem Stichwort „FragAttacks“ publik wurde.

Funktionelle Änderungen:

- 1) Admin:
Unter „Admin“ → „Securing Passwords“ kann man jetzt einstellen, dass die verschlüsselten Parameter (Passwörter, PSK, Zertifikatsschlüssel usw) beim Download der Config nicht exportiert werden.
- 2) NAT-Bridge-Mode:
Im NAT-Mode wird jetzt der Betrieb eines FTP-Servers am LAN-Port unterstützt. Durch die dynamischen Ports bei den FTP-Dateitransfers, war es bisher nicht möglich, dafür NATRegeln zu definieren. Man kann jetzt eine Port-Weiterleitungsregel mit der Eigenschaft „:ftp“ kennzeichnen, sodass mit Unterstützung des Linuxkernels die verwendeten Ports automatisch richtig weitergeleitet werden.
Im NAT-Mode kann jetzt eine DMZ-IP angegeben werden. Dadurch kann man eine IP definieren, an die alle Datenpakete, für die es keine passende Weiterleitungsregel gibt, weitergeleitet werden.

- 3) SCEP:
Verbesserungen im Ablauf. (Verbesserungen für Nexus SCEP-Service) Zertifikat wird erst bei erfolgreichem Ablauf ersetzt (Initiales generisches Zertifikat für SCEP möglich). Auch bei einem Renewal wird jetzt ein Challenge-Password mit übertragen.
Renewal/Enrollment kann per Konfigurationswert getriggert werden. Für den gesamten Renewal/Enrollmentprozess wird wenn möglich eine HTTP-Session verwendet (Nötig für Loadbalancing des SCEP-Service)
- 4) Statistics→Network:
Bitraten und übertragene Bytes/Frames werden lesbarer dargestellt.
- 5) LANCloning:
Parse des Hostnamens aus dem DHCP-Request und Anzeige auf der Statusseite
- 6) Seriell → Special Options → Resend unacknowledged :
Über die serielle Schnittstelle empfangene Daten, die per TCP weitergeleitet werden, gelten erst dann als bestätigt, wenn diese von der Gegenseite per TCP als korrekt empfangen bestätigt werden. Wenn eine TCP-Verbindung unterbrochen und neu wieder hergestellt wird, werden die als unbestätigt gespeicherten Daten über die neue Verbindung erneut gesendet. Das kann ggf. zu Wiederholungen beim Empfänger dieser Daten führen.
- 7) Network → IP Address:
Man kann jetzt zusätzlich spezielle Routen definieren, wenn bestimmte IP-Adress-Bereiche über spezielle Gateways erreicht werden sollen.

Bugfixes:

1. Seriell → Comserver Mode
Im Comserver Mode funktionierte der Hardware-Handshake Modus (RTS/CTS oder DTR/DSR) nicht richtig
2. Kernel
Problem mit der Sende-Bitratenvahl in 802.11b/g Netzwerken behoben. Dieses Problem ist ab der Firmware 2.12u aufgetreten.

Firmware 2.12u → 2.12v (15. Januar 2021)

Funktionelle Änderungen:

- 1) Verkürzung der Zeit bis zum Aufbau einer WLAN-Verbindung nach einen Neustart, nur in dem Fall wenn die EAP - Authentifizierung aktiv ist.

Firmware 2.12s → 2.12u (05. Januar 2021)

Funktionelle Änderungen:

- 1) Neuen Kernel 4.9.253 integriert
- 2) Möglicher Deadlock beim Starten behoben.
- 3) In der AP-Liste auf der "Home"-Seite wird jetzt auch die minimale Bitrate des AP's angegeben. Damit kann man ggf. Einstellungen bezüglich der minimalen Bitrate auf der "Wireless -> Main Parameter" Seite vornehmen.

- 4) Die Funktion zur Überwachung der WLAN-Verbindung konnte beim ersten Authentifizieren (EAP) zu früh ein Neuaufsetzen der WLAN-Verbindung erzeugen. Dies wurde korrigiert.
- 5) Die Statusabfrage per API liefert jetzt Informationen zur WLAN- und (oder) zur LTE-Funkkarte.
- 6) 802.11ac Option nur sichtbar wenn auch eine AC-Funkkarte vorhanden ist.
- 7) Maximale Ausschaltverzögerung bei der Relais-Funktion von 100 auf 3600 Sekunden abgehoben.

Firmware 2.12r → 2.12s (30. Oktober 2020)

Funktionelle Änderungen:

- 1) Neuen Kernel 4.9.240 integriert
- 2) Verbesserung beim Zertifikatsimport
- 3) Wireless: Bugfix für den Adhoc-Mode
- 4) Seriell: Anstatt einer IP-Adresse kann man jetzt auch einen Hostnamen angeben
- 5) Rest-API: Import von Zertifikaten und Statusabfrage der geladenen Zertifikate ist jetzt möglich
- 6) Langzeitaufzeichnung der WLAN-Signalwerte und Roamingvorgänge ist jetzt möglich
- 7) **Relais: Statusanzeige des aktuellen Zustands auf der Webseite korrigiert**

Firmware 2.12p → 2.12r (26. Mai 2020)

Funktionelle Änderungen:

- 1) Neuen Kernel 4.9.223 integriert
- 2) WPA3 funktioniert jetzt auch mit FT (802.11r)
- 3) Ein optionales benutzerdefiniertes Zertifikat für den MC internen Webserver kann jetzt hochgeladen werden.
- 4) Rest-API liefert unter /API/Status jetzt mehr Informationen zur seriellen Schnittstelle und zum Relais.
Unter /API/Status/Device wird jetzt auch die Kernelversion angegeben.
- 5) BridgeMode NAT: Wenn die WLAN-Schnittstelle kein DHCP macht und kein Gateway definiert ist, kann jetzt auf der LAN-Seite ein Gateway definiert werden.
- 6) Optimierung der LTE Variante für LTE Campus-Netze
- 7) Roamingoptimierung auf der Basis von **IEEE 802.11k** mit Konfigurationsoptionen unter "Roaming".

Sicherheits-Updates:

- 1) jQuery Bibliothek auf Version 3.5.1 aktualisiert

- 2) Maßnahmen gegen SYN und PING Floods.

Firmware 2.12o → 2.12p (24. Januar 2020)

Bugfixes:

1. **Es konnte unter Umständen passieren, dass bei statischer IP-Einstellung die Gateway-IP und der DNS Server nicht richtig gesetzt wurden.**

Firmware 2.12m → 2.12o (16. Januar 2020)

Funktionelle Änderungen:

1. Neuen Kernel 4.9.209 integriert
2. AUX-Input: Im Modus „Relay ON“ kann jetzt auch eigener Timeout für die Relais-Funktion angegeben werden.
3. Im Modus LANClient-Cloning werden redundante Netzwerkinformationen jetzt nicht mehr doppelt auf der Startseite angezeigt.
4. Die Wireless-Funktionalität kann jetzt ohne Neustart aktiviert/deaktiviert werden!
5. Für Zertifikate werden jetzt auch pkcs8-Keys ohne Passphrase-Encryption akzeptiert.

Bugfixes:

1. Eine mögliche Bitraten-Einstellung für 11bg und 11a war bisher falsch (11MBit statt 12MBit)
2. Die Serielle RS422-Schnittstelle hatte aufgrund eines anderen Patches zwischenzeitlich nicht funktioniert.
3. WEP-LEAP funktionierte bisher nicht.
4. DHCP-Client ändert jetzt das Gateway nach Re-Priorisierung oder Änderung korrekt.
5. Beim LANClient-Cloning wurden bisher ARP-Request von unserem Modul mit der IP des geclonten Clients an die LAN-Schnittstelle gesendet. Das konnte beim Client zu IP-Konflikten führen.
6. Ein zu schnelles Aktualisieren der Webseite in Verbindung mit Änderung der Konfiguration konnte zum Absturz führen.
7. Der DHCP-Client ist jetzt deaktiviert in Modikombinationen wo dies keinen Sinn macht.
8. Beendete interne Prozesse konnten bisher weiterhin Systemressourcen belegen.
9. Bei Nutzung des Relay-Ports wurde die Verbindung nicht richtig beendet, was dazu führen konnte, dass das Gerät nicht mehr richtig funktionierte.

Sicherheits-Updates:

1. Verbesserungen des Webservers um CSS-Attacken zu verhindern. (OWASP-Header & Cookie-Handling)
2. DoS-Attacken und andere ungewöhnliche Zugriffe werden jetzt erkannt, verhindert und geloggt.
3. HTTPS-Zugriffe auf die Website sind nur noch mit anerkannt sicheren Ciphers möglich.
4. HTTPS und HTTP Zugriffe klar getrennt.
5. Überlange Konfigurations-Variablen werden jetzt schon bei der Eingabe verworfen.

Firmware 2.12k → 2.12m (16. Oktober 2019)

1. Neuen Kernel 4.9.196 und Openssl 1.0.2t integriert
2. Überwachung der Nutzung des internen Flashspeichers:
Es ist mittlerweile zu Fällen gekommen, bei denen die (W)LANDump-Funktion (siehe Logging) vom Anwender dauerhaft eingeschaltet geblieben ist.
Durch diese damit verbundene intensive Nutzung über Monate wird nach einiger Zeit der Flashspeicher in seiner Funktion als Filesystem durch den starken „Verbrauch“ von Reserve-Sektoren stark eingeschränkt.
Mit der Firmware-Version 2.12m wird die (W)LANDump-Funktion in Bezug auf die geschriebene Datenmenge, die Zeit, die die Dump-Funktion aktiv ist, und auf die Menge der noch vorhandenen Reserve-Sektoren ggf. automatisch abgeschaltet.

Firmware 2.12f → 2.12k (19. September 2019)

1. Neuen Kernel 4.9.193 integriert
2. Mögliche Verwendung von TLS zur Verschlüsselung der Kommunikation mit dem MCCConfig bei Firmware-Upgrades oder Logdatei Abruf
3. Bugfix zu Abstürzen bei der Verwendung von SNMP mit SNMPWalk. Korrekturen bei der Abfrage von Unsigned-Werten.
4. Relais-Funktion: Fehler bei fehlender Nullterminierung beseitigt.
Jetzt ist auch ein verzögertes **Einschalten** des Relais möglich.
5. Seriell-Funktion mit RS485: Korrektur bei der Ansteuerung des Treiber-IC's
6. WPA3 Modi erweitert. Jetzt ist auch der Modus WPA/WPA2/WPA3 auswählbar.
7. Wireless: DHCP-Renew jetzt auch beim Wechsel des Accesspoints einstellbar.
8. Webseite arbeitet jetzt auch mit TLS 1.2
9. Wireless-Info liefert jetzt nicht nur über das eingestellte Intervall Informationen.
Jetzt können auch per Request Statusinformationen angefordert werden. (nur über die LAN-Seite)

10. Ein aufgesteckter USB-Stick mit FAT-Dateisystem kann über die Webseite auf EXT4 formatiert werden. Damit ist er besser zur Aufzeichnung von Debugdaten (Logs oder Dumps) geeignet.

Firmware 2.12a → 2.12f (25. März 2019)

1. Neuen Kernel 4.9.164 integriert
2. Pseudo Level 2 Bridge Mode:
Unterstützung für passive Clients implementiert.
Mit der Aktivierung dieser Funktion werden LAN-Clients, die von sich aus keine Daten senden, im WLAN „bekannt“ gemacht, indem der MC Pings mit der IP des passiven LAN-Clients über WLAN an eine bestimmte IP verschickt.
3. Home Webseite:
Neben dem SNR wird jetzt auch die Signalstärke und der Geräuschpegel des Empfangssignals angezeigt.
4. Relais Funktion:
Dem Kommando zum Ausschalten des Relais kann man jetzt eine Sequenz anhängen, die eine Verzögerungszeit angibt mit der das Relais ausgeschaltet werden soll. Die Verzögerungszeit wird so definiert <xx> (xx = Zeit in Sekunden)
5. Bugfix: Spezielles Zertifikatsformat kann jetzt wieder importiert werden.
6. Feature: Bridge-Mode
Wenn die Bridge-Funktion deaktiviert wird, gibt es jetzt die Möglichkeit die IP-Einstellungen auf der LAN-Seite zu definieren (incl. DHCP-Client-Funktion).
7. Antennen-Gewinn kann jetzt als Parameter angegeben werden. Damit kann der Funksender die Sendeleistung so anpassen, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.

Firmware 2.11p1 → 2.12a (28. November 2018)

1. Neuen Kernel 4.9.140 integriert
2. Die Schnittstellen über die das MC-Config-Programm auf den MC zugreifen kann, können jetzt eingeschränkt werden:
 - LAN + WLAN (default)
 - LAN
 - Zugriff gesperrt
3. Unterstützung für AC-Funkkarten integriert
4. Der Schaltzustand des Relais kann jetzt auch über die WLAN-Info vom LAN-Client abgefragt werden.
5. Wenn WLAN- oder LAN-Mitschnitte auf einem MC aktiv sind (→ Logging), wird dieser Zustand im MConfig unter Status angezeigt (MConfig ab Version 2.0.2.42)

6. Experimentelle Power-Save-Funktion implementiert. Damit kann der MC für eine bestimmte Zeit in einen Schlafmodus versetzt werden. In diesem Zustand wird der Energiebedarf auf ~30% des Normalverbrauchs gesenkt.
7. Port-MAC-Authentication für LAN-Clients im NAT-Mode implementiert
8. Schnellerer Start bei gleichem Standort (Zuerst letzte WLAN-Frequenz testen)
9. Bei Default-Reset über den Resettaster wird geprüft, ob ein USB-Stick am MC aufgesteckt ist, auf dem die Datei "Default.cfg" vorliegt. Wenn ja, wird diese Config intern gespeichert und aktiviert.
10. LAN-Cloning: Verbesserte und korrigierte Prozedur für das Handling von ARP-Paketen

Firmware 2.11p → 2.11p1 (24. August 2018)

1. Fehler bei der Bewertung der AP's im 2.4GHz Band behoben.

Firmware 2.11m → 2.11p (13. August 2018)

1. „Logging“ → WLAN Dump Event Funktion deaktiviert. Es zeigte sich, dass diese Funktion in der Praxis keinen Nutzen hat.
2. Unter Roaming → „Preferred / avoided access points“ gibt es jetzt die Option „strictly avoid“ mit der ein Accesspoint gesperrt werden kann.
3. Fehler in der Relaisfunktion im UDP-Mode behoben.

Firmware 2.11c → 2.11m (14. Juni 2018)

1. Linux kernel version 4.9.105+ integriert.
2. Speicherfehler beim „Level2 Bridge Mode“ gefixt. Wenn der LAN-Client häufig offline ging, wurde Speicher reserviert, der nicht wieder freigegeben wurde. Das konnte dazu führen, dass der MC nach einer längeren Zeit nicht mehr kommunizieren konnte.
3. Zusätzlicher Parameter „AP Scoring“ unter Roaming.
Mit diesem Parameter kann festgelegt werden, ob bei der Bewertung eines AP's alle Informationen wie Sendeleistung, Kanalauslastung, Bandbreite (20 oder 40 Mhz) und die Signalstärke (SNR) herangezogen werden oder ob allein das stärkere Signal bewertet wird.
4. Zusätzliche Funktion „Connection Watchdog“ unter „Roaming“ eingeführt:
Damit kann eine Funktion aktiviert werden, die beobachtet, ob Daten vom aktuell verbundenen AP empfangen werden. Wenn diese Daten für die eingestellte Zeit ausbleiben, wird ein Neu-Scan durchgeführt. Der aktuelle AP wird beim folgenden „scoring“ niedriger bewertet, sodass es wahrscheinlich zu einem Wechsel des AP's kommt.
5. Extra-Parameter im „LAN Client Cloning Mode“:
Mit „MAC to Clone“ kann eine MAC-Adresse festgelegt werden, die über WLAN-kommunizieren soll.

Firmware 2.11b → 2.11c (01. Februar 2018)

1. Linux kernel version 4.9.61+ integriert.

2. Null-Pointer Fehler im DHCP Client behoben.
3. Fehler in der Logserver Funktion behoben.
4. NTP – Server auf der LAN-Seite implementiert. Dieser NTP-Server ist nur im NAT oder Single-Client-NAT Mode aktiv und übermittelt die Daten, die der NTP-Client auf der WLAN-Seite erhalten hat.